




$$\frac{1.5}{1.5} = 1$$

Pos. 500 wird 4x als Verschlussblech benötigt / Pos. 500 is required 4x as a locking metal:

1x für Pos. 120
1x für Pos. 310
2x für Pos. 320

Attention - Pos. 100 ohne Pos. 500 / Attention - Pos. 100 without Pos. 500.

Die maximale Blechstärke von Pos. 500 / The maximal dimensions without metal thickness of Pos. 500

31:2

Pos 130 vor dem Anschweißen mit
Verbindungsträger Pos 90 verschrauben!
Pos 130 zusammen mit Pos 90 befestigen an

